

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/2x-kolko-przednie-z-widelkami-do-wozka-junama-zlote-opona-touring-p-86544.html>



2x Kółko przednie z widełkami do wózka JUNAMA, złote, opona touring

Cena	299,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	Junama kółka przód widełki
Producent	Junama
Rodzaj kół	Żelowe
Średnica kół (cale)	10 "
Marka	Junama
Kod producenta	Junama kółka przód widełki
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zestaw 2x Kółko Przednie z Widełkami

Edycja Diamond: Czarno-Złote | Żelowe Bezdętkowe

Kompletny zestaw: 2 sztuki (Lewe + Prawe) - gotowe do natychmiastowego montażu.

Specyfikacja techniczna

- **Średnica zewnętrzna:** 245 mm (24,5 cm)
- **Typ opony:** Drifting (Żelowa, bezdętkowa)
- **Kolorystyka:** Czarna opona + Złota obręcz
- **Kompatybilność:** Junama Diamond, Tako i inne
- **Łożyskowanie:** 2 łożyska w każdym kole

Oryginalnie montowane w modelach z serii **Junama Diamond**. Idealnie komponują się ze stelażami posiadającymi złote detale.



Bezobsługowa trwałość

Opony żelowe to gwarancja spokoju podczas spaceru. Zapomnij o przebitych dętkach i konieczności dopompowywania kół.

- **100% Nieprzebijalne:** Odporne na szkło, gwoździe i kamienie.
- **Amortyzacja:** Miętkość jazdy zbliżona do kół pompowanych.
- **Płynność:** Podwójne łożyskowanie zapewnia lekkość prowadzenia.



Jak sprawdzić dopasowanie?

Przed zakupem prosimy o zweryfikowanie dwóch kluczowych parametrów:

1. **Średnica starego kółka powinna wynosić ok. 24,5 cm.**
2. **Kształt górnego trzpienia widełek musi być identyczny z pokazanym na zdjęciu obok.**

System mocowania jest standardowy dla większości nowoczesnych stelaży marek Tako i Junama.



Elegancki profil opony **Drifting**.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Solidne widełki z mechanizmem obrotowym.

Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad. Cena dotyczy zestawu 2 sztuk kółek przednich z widełkami. Zaleca się okresowe czyszczenie trzpieni mocujących dla zachowania płynności skręcania.