

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/usluga-wymiany-kol-200x45-na-pelne-kola-piankowe-nieprzebijalne-serwis-wysylkowy-p-95475.html>



Usługa Wymiany Kół 200x45 na Pełne Koła Piankowe Nieprzebijalne | Serwis wysyłkowy

Cena	199,00 zł
Dostępność	Wyślij do serwisu!
Kod producenta	os85-90mm
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Kompleksowa usługa wymiany i naprawy kół 200x45 na pełne koła piankowe

Świadczymy profesjonalną usługę naprawy oraz konwersji układu jezdnego dla wózków wykorzystujących koła w rozmiarze 200x45 (około 8 cali / 8").

Ze względu na rynkowy brak dostępności fabrycznych opon 200x45, oferujemy niezawodną modyfikację polegającą na osadzeniu nowych, bezobsługowych kół piankowych bezpośrednio w Państwa oryginalnych widełkach wózka.

Wykorzystywane przez nas koła to **produkt polskiej produkcji**, charakteryzujący się wysoką gęstością pianki i wyjątkową odpornością na nacisk oraz odkształcenia. Tworzywo to sprawdza się w trudnych warunkach – koła te z powodzeniem montujemy zarówno w **cięższych wózkach dziecięcych, jak i w wózkach inwalidzkich**. Wybór technologii piankowej wyklucza ryzyko przebicia oraz eliminuje konieczność okresowego pompowania.

W CENIE USŁUGI ZAWARTE SĄ:

- Transport kurierski w obie strony (odbiór uszkodzonych elementów i zwrot gotowego zestawu)
- Profesjonalna naprawa oraz precyzyjne osadzenie kół w dostarczonych widełkach + montaż nowych osi skręcanych, a także w razie potrzeby odpowiednie oszlifowanie rantów/widełek i innych podzespołów, aby użytkowanie było łatwe i przyjemne
- Koszt nowych kół piankowych polskiej produkcji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

- **Rozmiar zastępowany:** 200x45 (8 cali / 8")
- **Typ kół:** Pełne, piankowe nieprzebijalne
- **Kraj pochodzenia kół:** Polska
- **Przeznaczenie:** Wózki dziecięce, wózki inwalidzkie
- **Montaż:** Modyfikacja realizowana dopasowaniem do fabrycznych widełek

Wskazówki i zalecenia serwisowe: Wymianę elementów układu jezdnego wykonujemy zawsze parzyście na całej osi wózka. Montaż dwóch jednakowych kół zapewnia zachowanie prawidłowej geometrii, stabilności oraz równomiernego toru jazdy.

ZOBACZ R&OACUTE;ŻNICę I EFEKT KOŃCOWY

Porównanie kół: po lewej oryginalne z wózka, po prawej gotowe widełki z osadzonym kołem piankowym.




CZY TAK WYGLĄDA TWOJE KOŁO W W&OACUTE;ZKU? JEŚLI TAK, DOBRZE TRAFIŁEŚ!



Wymieniamy, naprawiamy i odsyłamy oba koła gotowe do jazdy.



Tak będzie wyglądać Twój gotowy komplet po serwisie.



JAK TO DZIAŁA? KROK PO KROKU

1

Wypełnij formularz

Pobierz i wydrukuj dokument. Opisz usterkę i dane do zwrotu.

[Pobierz formularz PDF](#)





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

2

Spakuj przesyłkę

Dołącz formularz do kół. Max wymiary paczki: 41x38x64cm.



3

Kup usługę i odbierz kod

Opłać zamówienie. Kod do Paczkomatu otrzymasz mailem.



4

Nadaj w Paczkomacie

Wybierz: **Nadaję przesyłkę -> Mam kod** i włóż paczkę do skrytki.



5

Relaks i zwrot sprzętu

Naprawione koła odeślemy do Ciebie w ciągu 24-48h roboczych.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl