

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/mechanizm-regulacja-budki-roan-ivi-20-zestaw-naprawczy-grzechotki-sprężyna-nit-p-95458.html>



Mechanizm regulacja budki Roan Ivi 2.0 – Zestaw Naprawczy (Grzechotki, Sprężyna, Nit)

Cena	59,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.

Opis produktu

Profesjonalny zestaw serwisowy zaprojektowany specjalnie dla użytkowników wózków dziecięcych **Roan Ivi 2.0**. Produkt umożliwia samodzielną regenerację systemu regulacji kąta nachylenia budki, przywracając jej pełną stabilność oraz płynną pracę. Komplet został opracowany w oparciu o specyfikację techniczną producenta, co zapewnia pełną kompatybilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** Roan Ivi 2.0
- **Zawartość zestawu:** 2 x grzechotka wózkowa, 1 x sprężyna, 1 x nit, 1 x podkładka
- **Typ części:** Zestaw montażowy mechanizmu budki
- **Przeznaczenie:** Naprawa systemu regulacji budki

Jesteśmy pewni, że nasze części pozwolą przywrócić wózek do pełnej sprawności. W razie pytań technicznych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

