

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/usluga-wymiana-opon-2szt-w-kolach-255x45-wozek-baby-design-serwis-wysylkowy-naprawa-kol-p-94272.html>



USŁUGA – Wymiana opon (2szt) w kołach 255x45 | wózek BABY DESIGN | Serwis wysyłkowy | Naprawa kół

Cena	179,00 zł
Dostępność	Wyślij do serwisu!
Kod producenta	RB-V57
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

WYMIANA OPON 255X45 &NDASH; SERWIS BABY DESIGN

Profesjonalny serwis wysyłkowy – wszystko w jednej cenie.

Cena usługi obejmuje wymianę 2 opon, 2 nowych dętek oraz koszt przesyłki w obie strony (do nas i z powrotem do Ciebie)!

Ważna informacja o oponach:

Oryginalne opony fabryczne o oznaczeniu 255x45 są obecnie praktycznie niedostępne. Nasz serwis stosuje **sprawdzone substytuty opon**, które idealnie dopasowujemy do specyficznych obręczy Baby Design. Gwarantujemy one pełną sprawność i bezpieczeństwo wózka.

Co wchodzi w skład usługi:

- **Dwie nowe opony (substytuty)** dopasowane do kół
- **Dwie nowe dętki** z wygiętymi wentylami
- **Przesyłka w obie strony** (InPost Paczkomat)
- Profesjonalny montaż i kontrola serwisowa



Dlaczego u nas?

Wymieniamy opony **wyłącznie parami**. Dzięki temu wózek zachowuje stabilność i nie "chybocze się" na boki (co mogłoby wystąpić przy wymianie tylko jednej sztuki ze względu na inny bieżnik substytutu).

Tak wyglądają zużyte opony kwalifikujące się do wymiany:



Jak to działa? Krok po kroku

1

Wypełnij formularz

Pobierz i wydrukuj dokument (lub wypisz dane na zwykłej kartce).

POBIERZ PDF



2

Spakuj przesyłkę

Włóż formularz do paczki. Max wymiar: 41x38x64cm.



3

Kup i opłać usługę



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Cena zawiera już wysyłkę w obie strony! Po opłaceniu otrzymasz mailem kod nadania.



4

Nadaj w Paczkomacie

Wybierz: **Nadaję przesyłkę** -> **Mam kod** i włóż paczkę do skrytki.



5

Relaks i powrót kół

W ciągu 24-48h roboczych odeślemy naprawione koła do Ciebie.

Porównanie: Nasz substytut (góra) vs oryginał (dół)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Gotowe koło (strona wewnętrzna):

